

Mijn mooie straat

IN PRAKTIJK BIJ IDM

ANNICK MAES




MIJN
mooie
STRAAT




Waarom kiezen voor mijn Mooie straat?

- Expertise Mooimakers
- Gehoor naar onze ervaring
- Schaalgrootte van het systeem
- Steeds evoluerend pakket
- Gratis systeem



VUILNISBAKKENBELEID



- 998 vuilnisbakken, wekelijks geledigd – 246 stuks meerdere keren per week
- Registratie van vullingsgraad, sluikestort in en rond de vuilnisbak, toestand vuilnisbak, ...
 - > Basis voor bepalen van ledigingsroutes, wel of niet bijplaatsen van vuilnisbakken, herlocaliseren of weghalen.
- Voorheen: wekelijkse registratie van alles
 - > massa informatie, maar gemis aan snelle, adequate rapporteringstool.
- Nu: maandelijkse registratie



VUILNISBAKKENBELEID

Voordelen van mijn mooie straat

- Web-based: smartphone, PC, tablet
- Responsive > mobiel gebruik
- Gebruiksvriendelijk, WYSIWYG





× Meting aanmaken

☐ Vuilnisbak

☒ Vullingsgraad

☐ Sluikstort in de vuilnisbak

☐ Sluikstort rond de vuilnisbak

☐ Peuken

☐ Staat vuilnisbak

☐ Opmerking

Hoe sterk is de vuilnisbak gevuld?



Leeg



Halfvol



Vol



Overvol

[< Vorige](#)

[Volgende](#)

Mogelijk einde


Kaartoverzicht vuilnisbakken

Opties ▾

Vuilnisbak zoeken op ID of locatie

+ Voeg vuilnisbak toe

Filters



← Kaartoverzicht vuilnisbakken

Opties ▾


🔍 Vuilnisbak zoeken op ID of locatie

+ Voeg vuilnisbak toe

Filters

Kaart

Satelliet



← Inventaris

Opties ▼

🔍 Zoek een vuilnisbak op locatie of ID

+ Voeg vuilnisbak toe

Sorteren ≡

Filters ⚙️

○ Type	ID	Adres / Type locatie	Kenmerken	Omschrijving	
○ 	LOC-001 IDM-17574	Dorp-Oost 133, 9080 Lochristi Bushalte	Kunststof 40 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost 133 t.h.v. Bierhandel De Clercq	▼
○ 	LOC-002 IDM-17575	Dorp-Oost 2, 9080 Lochristi Horeca of uitgangsbuurt	Kunststof 50 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost aan de ingang van de Lodejo - links vooraan	▼
○ 	LOC-003 IDM-17576	Dorp-Oost 3, 9080 Lochristi Horeca of uitgangsbuurt	Kunststof 50 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost aan de ingang van de Lodejo - rechts vooraan	▼
○ 	LOC-004 IDM-17577	Dorp-Oost 2, 9080 Lochristi Horeca of uitgangsbuurt	Kunststof 60 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost - binnen aan de ingang van de Lodejo	▼
○ 	LOC-005 IDM-17578	Dorp-Oost 33, 9080 Lochristi Centrumstraat	Kunststof 50 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost 33 - aan Bakkerij Goethals	▼
○ 	LOC-006 IDM-17579	Dorp-Oost 11, 9080 Lochristi Bushalte	Kunststof 60 L ● Metaalkleur	Dorp-Oost - aan bushalte Lochristi kerk - richting Gent	▼

Inventaris

Opties ▾

🔍 Zoek een vuilnisbak op locatie of ID

+ Voeg vuilnisbak toe

Sorteren ▾

Filters ▾

○ Type | ID | Adres / Type locatie | Kenmerken | Omschrijving

○  **LOC-001** Dorp-Oost 133, 9080 Lochristi Kunststof | 40 L Dorp-Oost 133 t.h.v. Bierhandel De Clercq
IDM-17574 Bushalte ● Metaalkleur ^

Locatie: Bushalte
Dorp-Oost 133 t.h.v. Bierhandel De Clercq


Aantal metingen
8 (laatste 2020-11-06)


Staat vuilnisbak
Geen beschadiging

Vullingsgraad
0% Leeg
75% Halfvol
25% Vol
0% Overvol


Sluikstort aanwezig rond
0 van 8 metingen


Sluikstort aanwezig in
4 van 8 metingen

← Meting overzicht

Opties ▼

🔍 Zoek vuilnisbak of ID

Sorteren ≡

Periode: Alles ▼



Filters 🔗

<input type="radio"/>	Datum	ID	Adres / Type locatie	Vullingsgraad	In	Rond	Peuken
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136468 LOK-003	Pieter de Smetstraat 11A, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136460 LOK-055	Derbystraat 45, 9160 Lokeren Park / bos / begraafplaats	Vol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136440 LOK-065	Lenenstraat 43, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136422 LOK-036	Racingstraat 27, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136407 LOK-020	Derbystraat 15, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Overvol	Ja, minder dan de helft	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136373 LOK-010	Racingstraat 16, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136370 LOK-009	Cornerstraat 6, 9160 Lokeren Speeltuin / sportterrein	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten
<input type="radio"/>	10.11.2020	M-136364 LOK-042	Racingstraat 42, 9160 Lokeren Centrumstraat	Halfvol	Nee	Nee	Niet gemeten

VUILNISBAKKENBELEID

Voordelen van mijn mooie straat

- Web-based: smartphone, PC, tablet
- Responsive > mobiel gebruik
- Gebruiksvriendelijk, WYSIWYG
- **Uitgebreide rapporteringstool**




← Rapportage Metingen

START TYPE LOCATIE

Periode: Laatste 90 dagen ▾

Uitgevoerde metingen



Aantal metingen in de laatste 90 dagen

3265



Gemiddeld aantal metingen per vuilnisbak in de laatste 90 dagen


3




Vuilnisbakken gemeten in de laatste 90 dagen

973


Sluikstort in de vuilnisbak



Sluikstort rond de vuilnisbak



Vullingsgraad / Type locatie




← Rapportage Metingen

START TYPE LOCATIE

Periode: Laatste 90 dagen ▼

Sluikstort / Type locatie



WORD EEN DIGITALE MOOIMAKER.


MELD SLUIKSTORTEN
OP **IDM.BE**




MELDINGEN

- Reeds 10 jaar eigen meldpunt voor burgers
- Samenwerking met gemeentediensten en politiediensten
- Coördinatie door IDM
 - > Meldingen
 - > Labeling terrein
 - > Opruimen
 - > Doorzoeken
 - > Sanctioneren

Sinds oktober overschakeling op mijn mooie straat



Overzicht sluikstorten 6 gemeenten 2007 - 2019




**2019: > 700
burgermeldingen**

<div></div> Gewicht sluikstorten (kg)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<div></div> Aantal meldingen	593	641	606	568	804	668	1183	1247	1414	2042	1829	1783	1839


MELDINGEN

- Zowel **burgermeldpunt** via link op onze eigen website: www.idm.be/meldpuntsluikstorten
 - > Zowel voor sluikestorten, maar ook voor zwerfvuil, probleem publieke vuilnisbak, ...
 - > Makkelijk melden onderweg: responsive
 - > Locatiebepaler
 - > Eenvoudig foto's uploaden
 - > Hoeveelheid kan aangegeven
 - > Extra info kan vermeld
 - > Keuze om al dan niet op de hoogte te blijven



MELDINGEN

- Als **opvolgsysteem** voor alle betrokken diensten
 - > Aparte community per gemeente (milieudienst, gemeenschapswachten, ...) politiediensten om zelf meldingen in te geven en alles op te volgen.
 - > Realtime handelingen
 - > Mogelijkheid tot voorzien van opruimfiches, filters en diverse exporten
 - > Alle acties worden gelogd in overzicht -> duidelijk proces wie wanneer welke actie uitvoerde



1 maand: 267 meldingen

← Kaartoverzicht meldingen


Opties

Q vb. Ankerrui 545, 2000 Antwerpen

X Alle filters wissen

Periode: 2020-09-28 - 2020-10-30

Filters



← Kaartoverzicht meldingen

Opties ▾

Q vb. Ankerrui 545, 2000 Antwerpen

✕ Alle filters wissen

Periode: 2020-09-28 - 2020-10-30 ▾

Filters 

Kaart

Satelliet


Melding 2020 - IDM-B-127190 ● Afgehandeld

Dam 50, 9080 Lochristi

Zwerfvuil en sluikestort > Afvalzakken

Huyghe Dirk

Details Route



← Meldingen overzicht





Opties ▾

🔍 vb. Ankerrui 545, 2000 Antwerpen

Sorteren ▾

Periode: Laatste 90 dagen ▾

Filters ⚙️

<input type="radio"/> Status	ID / Datum	Adres / Categorie	Ploeg / Team	Volume		
<input type="radio"/> In behandeling	IDM-B-135949 09.11.2020	Oude Westtrangel 20, 9060 Zelzate Zwerfvuil en sluikestort > Afvalzakken	Algemene oph...	3		▾
<input type="radio"/> In behandeling	IDM-B-135945 09.11.2020	Callemansputte 4, 9060 Zelzate Zwerfvuil en sluikestort > Bouwafval	Algemene oph...	2		▾
<input type="radio"/> Op te halen	IDM-B-135938 09.11.2020	Bookhamersstraat, 9240 Zele Zwerfvuil en sluikestort > Klein zwerfvuil	PZ Zele-Berlare	0		▾
<input type="radio"/> Onderzoek nodig	IDM-B-135802 09.11.2020	Eekstraat 153, 9160 Lokeren Zwerfvuil en sluikestort > Afvalzakken	PZ Lokeren	2		▾
<input type="radio"/> Afgehandeld	IDM-135766 09.11.2020	Rietveldstraat, 9080 Lochristi Zwerfvuil en sluikestort > Andere	Huyghe Dirk	0		▾
<input type="radio"/> Op te halen	LOK-135724 09.11.2020	Oude Heerweg 34, 9160 Lokeren Bijplaatsing bij afvalverzamel punt > Bij glasbol	Algemene oph...	1		▾
<input type="radio"/> Op te halen	IDM-135481 09.11.2020	Tweebruggenstraat, 9160 Lokeren Zwerfvuil en sluikestort > Klein zwerfvuil	Algemene oph...	6		▾
<input type="radio"/> Afgehandeld	IDM-135473 09.11.2020	Hofstraat 2, 9160 Lokeren Zwerfvuil en sluikestort > Klein zwerfvuil		0		▾
<input type="radio"/> Op te halen	LOK-135453 09.11.2020	Everslaarstraat, 9160 Lokeren Zwerfvuil en sluikestort > Klein zwerfvuil	Algemene oph...	1		▾
<input type="radio"/> Niet...	IDM-135402	Boekweithof, 9180 Moerbeke		0		

Melding detail - Mijn Mooie Straat

pro.mijnmooiestraat.vlaanderen/incident/2c96912e-7379-4de0-9271-329cc2c916e7?backUrl=/incident-list?sorteren=datum&richting=z-a&datum=12-08-2020,10-11-2020&status=afgehandeld&category=1d3ff976-83...

←

Melding IDM-B-126916

Opties

Opmerkingen

Datum	Wie	Wat	
24.10.2020 - 09:07	PZ Zele-Berlare	Gelabeld, zie ook andere melding in deze straat.	

Historiek

Datum	Wie	Wat	Van	Naar
28.10.2020	Lesley Christiaens	Ploeg / Team	Algemene ophaler	Hoogewijs Franky
28.10.2020	Lesley Christiaens	Status	Op te halen	Afgehandeld
28.10.2020	Lesley Christiaens	Reëel gewicht	- kg	10 kg
26.10.2020	Anja De Laender	Ploeg / Team	IDM	Algemene ophaler
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Opmerking toegevoegd		
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Ploeg / Team	PZ Zele-Berlare	IDM
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Status	Onderzoek nodig	Op te halen
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Status	Nieuw	Onderzoek nodig
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Ploeg / Team	Onbepaald	PZ Zele-Berlare
24.10.2020	PZ Zele-Berlare	Status	-	Nieuw
23.10.2020		Incident aangemaakt		



MIJN
mooie
STRAAT



Annick Maes - T. 09 340 60 36 – annick.maes@idm.be